

Instrucciones



TRANSFER UNITARIO



Temperatura
160 °C *



Tiempo
4 segundos *



Presión
2 - 6 Bar *



Retirada
Caliente / Frío
(según etiqueta verificado)

* La temperatura, tiempo y presión puede variar según el tipo de plancha, tejido y tamaño del logo.

Recomendaciones Lavado



Lavado
30°C / 40°C



No secadora



Planchar
Al revés con
baja temperatura
(Máx. 110°C)



Durabilidad
100 lavados APROX.



TRANSFER HOJA A3
(420 x 297 mm)

Información Pedido



Colores

Pantone Solid Coated
colores planos sin degradados
(fíuor, metalizados, reflectante)



Formatos archivo

AI / EPS / PDF vectorizado



Formatos archivo

Sin vectorizar
coste extra



Tejido a estampar
Naturales y sintéticos porosos



Empresa asociada a:



Acabado



Mate
(por defecto)



Brillo



Poliéster
transparente



Sublblock
Antisublimación



Corte A3
Opcional
(coste extra)



Elasticidad
Media

Los transfers unitarios permiten una alta versatilidad de diseño y aplicación en una amplia gamma de productos textiles. Los diseños tienen que estar vectorizados y bien definidos para poder tener una mayor calidad.

